




## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

INDICAÇÃO Nº 038

<b>ASSUNTO:</b>  AO PREFEITO MUNICIPAL – Solicita ao Chefe do Executivo <b>Reparação de Redutores de Velocidade</b> fora dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, na forma que especifica.	PROTOCOLO Nº <u>1658</u>  DATA <u>15/02/19</u>  DESPACHO:  
---	---

SENHORES VEREADORES,

**INDICO**, na forma regimental, ao Senhor Prefeito, Marcelo Vaqueli, chefe do poder executivo, para que solicite aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal que faça **Reparação de Redutores de Velocidade** que estão fora dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito nas vias Rua São Francisco defronte ao nº 300 e Rua Engenheiro Beltrão defronte ao nº 25.

Saliento que, os redutores de velocidade estão muito alto causando prejuízos aos veículos.

Neste ensejo, renovamos os votos de apreço e distinta consideração, subscrevemos,

SALA DAS SESSÕES, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

  
**MARCOS RODOLFO PEREIRA MAGALHÃES**  
VEREADOR