



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

<< CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA >>

INDICAÇÃO N.º 052/19

ASSUNTO:


AO PREFEITO MUNICIPAL –  
Solicita limpeza urgente e que seja  
passada a máquina na Rua 25 do  
Residencial Alberto Ronconi.

PROTOCOLO N.º 1691

DATA 27/02/19

DESPACHO:

DEFERIDA 01/03/19

  
Vagner Leandro de Lima  
Presidente

SENHOR PRESIDENTE,

**INDICO**, na forma regimental, ao Senhor Marcelo Vaqueli, Chefe do Executivo para que seja passada a máquina motoniveladora nas ruas 24 e 25 do Loteamento Alberto Ronconi, principalmente a Rua 25, **COM A MÁXIMA URGÊNCIA POSSÍVEL.**

A razão da urgência é que a sujeira e o mato que tomam conta do leito das ruas (fotos anexas) estão fazendo com as águas das chuvas se acumulem nas partes mais baixas, inclusive causando inundação grave na casa de nº 48, da Rua 25. Conforme demonstram as fotos anexas a água chegou nesta casa à altura aproximada de 50 centímetros, deixando os moradores em estado de calamidade.

Há necessidade de passar a máquina, acompanhando o declive natural, fazer capina e retirada da sujeira no alinhamento das calçadas que ainda não foram feitas e colocar pedra nos trechos que se mostrarem mais problemáticos.

SALA DAS SESSÕES, EM 1 DE MARÇO DE 2019.

  
ADRIANO DOS SANTOS  
Vereador






FOTO TIRADA  
DURANTE UM  
PEQUENO PERÍODO  
DE CHUVA.


A BARREIRA QUE  
ESTÁ CAUSANDO O  
ALAGAMENTO É O  
MATO QUE INVADE A  
RUA 25, 24 E 23 NÃO  
DANDO VAZÃO PARA  
QUE A ÁGUA DE  
CHUVA SIGA SEU  
CURSO NORMAL.




**CASA MAIS APETADA NA RUA 23 - RES. ALBERTO RONCONI**




**MARCA DE ONDE A ÁGUA CHEGA DEVIDO O MATO NA RUA REPREJAR A ÁGUA DE CHEVA**



**MARCAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA DENTRO DA RESIDÊNCIA**




**NÍVEL QUE A ÁGUA CHEGA DENTRO DA RESIDÊNCIA**



**RUA 25 - MATO INVADINDO A RUA CAUSANDO**







**RUA 25 - MATO INVADINDO A RUA CAUSANDO ALAGAMENTO**




**RUA 25 - MATO INVADINDO A RUA CAUSANDO ALAGAMENTO**




**RUA 24 - MATO INVADINDO A RUA**



**RUA 25 - MATO INVADINDO A RUA**




**RUA 25 - MATO INVADINDO A RUA CAUSANDO ALAGAMENTO**




**RUA 24 - MATO INVADINDO A RUA**





**RUA 23 - MATO INVADINDO A RUA**



**RUA 23 - MATO INVADINDO A RUA**